

INDICATII APLICARE FOLII TERMOTRANSFER STAHL'S'



FOLII TERMOTRANSFER CUTTING PLOTTER

| Nr. Crt | Denumire | Aplicare | | | Indepartare folie protectie | Temp max Spalare |
|---------|------------------------|----------|--------|-----------|-----------------------------|------------------|
| | | Temp. | Timp | Presiune | | |
| 1 | Premium Plus | 150°C | 8 sec | medie | cald-rece | 60°C |
| 2 | Premium Plus Nylon | 150°C | 8 sec | medie | rece | 30°C |
| 3 | Premium Plus Sublistop | 140°C | 8 sec | medie | cald | 40°C |
| 4 | Sports Film | 160°C | 5 sec | medie | rece | 60°C |
| 5 | Basic Film | 160°C | 15 sec | medie | rece | 60°C |
| 6 | Flock | 175°C | 15 sec | medie | rece | 40°C |
| 7 | Effect | 150°C | 10 sec | medie | rece | 40°C |
| 8 | Glitter | 150°C | 10 sec | medie | rece | 40°C |
| 9 | PS Poly-Twill | 160°C | 10 sec | medie | | 40°C |
| 10 | Felt | 177°C | 10 sec | puternica | | 30°C |
| 11 | Reflectorizant | 150°C | 10sec | medie | rece | 40°C |



FOLII TERMOTRANSFER PRINT DIGITAL

| Nr. Crt | Denumire | Aplicare | | | Indepartare folie protectie | Temp. max. spalare |
|---------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Temp. | Timp | Presiune | | |
| 12 | SuperTEK™ Opaque | 150°C | 5 sec/5sec* | medie | cald | 40°C |
| 13 | Premium Print | 150°C | 10 sec | medie | cald | 40°C |
| 14 | Solutions™ Opaque | 160°C | 5 sec/8 sec** | medie | fierbinte | 60°C |
| 15 | Sports Film | 160°C | 5 sec | medie | cald | 60°C |
| 16 | Basic Print | 160°C | 10 sec | medie | cald | 60°C |
| 17 | SuperTEK™ Sublistop | 150°C | 5 sec/5sec* | medie | cald | 40°C |
| 18 | Sublistop | 150°C | 10 sec | medie | rece | 40°C |
| 19 | SuperTEK™ Clear | 150°C | 5 sec/5sec* | medie | rece | 40°C |
| 20 | Clear | 150°C | 10 sec | medie | cald | 40°C |
| 21 | Clear Mirror | 150°C | 10 sec | medie | cald | 40°C |
| 22 | Nylon | 140°C | 10 sec | usoara/medie | rece | 30°C |
| 23 | FoilTEK™ | 150°C | 5 sec/5sec* | medie | cald | 40°C |
| 24 | Silver | 150°C | 12 sec | medie | cald | 40°C |
| 25 | Glow in the dark | 150°C | 12 sec | medie | rece | 40°C |
| 26 | Solvent Flock | 180°C | 12 sec | medie | rece | 40°C |
| 27 | Subli Flock | 170°C-210°C | 10-30 sec | usoara/medie*** | rece | 40°C |

*5 secunde, se indeparteaza materialul suport si se mai preseaza inca 5 secunde, pentru fixare.

**5 secunde, se indeparteaza folia de transfer si se mai preseaza inca 8 secunde acoperita cu folie de protectie.

*** Exista doua variante de imprimare prin sublimare a foliei Subli Flock:

Var. 1 Imprimare direct pe folia de transfer Subli Flock. Dupa imprimare, transferul foliei pe articolul vestimentar se face astfel: 30 sec/ 170-180°C/ presiune usoara. Indepartarea suportului se face dupa ce s-a racit.

Var. 2 Imprimare prin sublimare pe hartie de transfer, iar ulterior se transfera cerneala pe folia Subli Flock, astfel:

presati usor materialul timp de 30 sec la 195-210°C. Pentru a aplica folia Subli Flock pe articolul vestimentar: presati timp de 10-30 sec la 150-180°C cu o presiune medie. Indepartati suportul dupa ce s-a racit.