

## Nylon <sup>new</sup>

Digital material ideally suited for printing onto Nylon fabrics. **PVC free!**



- ✓ Special material for most nylon fabrics!
  - ✓ Brilliant colours
  - ✓ Easy to print
  - ✓ Easy to cut
- ✓ Spezialmaterial zur Bedruckung von Nylontextilien
  - ✓ Brilliante Farben
  - ✓ Einfach zu bedrucken
  - ✓ Einfach zu schneiden
- ✓ Film spécial pour la plupart des tissus nylon
  - ✓ Couleurs brillantes
  - ✓ Facile à imprimer
  - ✓ Facile à couper

## How to print & cut Druck & Schneideeinstellungen - Paramètres d'impression et de découpe



**STEP 1**  
Feed your material into the printer. Make sure that the printable surface of the media is facing up. Print your image right reading.

Legen Sie Ihr Material mit der Materialoberfläche nach oben in den Drucker ein und drucken Sie Ihr Design (nicht spiegeln!)

Insérer votre média dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous et imprimez votre dessin en positif (pas d'impression miroir!).



**STEP 2**  
After printing you may cut your image immediately.

Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen sowie das Messer an Ihrem Plotter kontrollieren!

Coupez votre média immédiatement après l'impression de votre dessin.



**STEP 3**  
Weed away the excess media. Place Mask over your graphic and make sure to smooth out any bubbles.

Entfernen Sie das überschüssige Material. Ziehen Sie die Mask über Ihren Druck und stellen Sie sicher, dass diese glatt und blasenfrei aufliegt.

Echenillez l'excédent de média. Veuillez poser votre tape Mask sur votre dessin en vous assurant d'avoir chassé toutes les bulles.



**STEP 4**  
Remove backing material before applying your transfer.

Ziehen Sie die Trägerfolie nun von hinten ab. Ihr Motiv ist fertig zum Andrucken!

Enlevez le porteur en révélant la face adhésive.

## Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



**STEP 1**  
Pre press your garment between 3-5 seconds at 140°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 140°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 140° pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



**STEP 2**  
Lay image down Mask side up and cover with release paper or your teflon sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Mask nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.

Appliquez l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



**STEP 3**  
Apply for 10 seconds at 140°C at light pressure. Peel cold.

Drucken Sie Ihr Motiv 10 Sek. bei 140°C mit leichtem Druck an. Träger kalt abziehen.

Pressez 10 secondes à 140 °C avec une pression légère. Pelage à froid.



- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends



**STAHL'S**  
in GroupeSTAHL company



**THE HEAT PRINTING SPECIALIST**

Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical informations and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalable sont indispensables.

SE-220911

**STAHL'S Europe GmbH**

Dieselstraße 62  
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0  
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de  
www.Stahls.eu

**STAHL'S**  
a GroupeSTAHL company